

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 6年7月	2PG-CYJ77D	アルミウイング	CYJ77D-7006249
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
16,499km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,680 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷え弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	/	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	○	後：右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き、左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

スマートキー1ヶ、ドアキー1本、燃料タンクキー1本、アドブルーキー1本、ボデーキー1本、コンソール欠品穴、ペバストエアヒーター付き



記録簿

無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	1	2		<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
	1	1		<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
1	0	0	1	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
1	0	0	1	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
-----				-----			
スペア		1	—	スペア		<u>265/70R19.5</u>	—
素材: アルミ				備考: 左3.4軸目内側スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKV 「W9KH201」	令和 6年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引出しフック9対、R観音90度ストッパー、庫内キズ汚れ有り、右側樹脂工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ