

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成30年9月	2PG-CX5BA	アルミウィング	JNCMB02D6JU035805	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
391.884km	390PS/287KW	M/T 7速	エアー	長: 9,620 mm 高: 2,570 mm	幅: 2,380 mm 門高: 2,460 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

点検項目		結果	状態
エアコン		◎	
スターター		◎	
オルタネーター		◎	
P/W（運転席）		◎	
P/W（助手席）		◎	
坂道発進装置		◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ		◎	
オーディオ		◎	
バックカメラ		◎	カラー
電格ミラー		◎	
ETC		/	
タコグラフ		◎	アナログ

点検項目		結果	状態
床材質		/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ステアサビ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L 腐食有
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ビニオンシール フロントデフ後滲み、 ガタ有
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ・ビス穴有り。インパネポケット欠品。
エンジンキー2本。AdBlueタンクキー1本。ボディキー1本(固着の為使用不可)

記録簿 有 (R1/11~R5/5)

タイヤ残量

単位: mm

3	4
—	—
10	10
8	7
5	6
スベア	6
	5





タイヤサイズ			
	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	
	—	—	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	<u>275/70R22.5</u>

素材：アルミ

備考：リヤ8本・スペアー1本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「WO19E62-01」	平成30年
【備考】鳥居型引き出しフック10対。ジョルダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ所。90度ストッパー。門口サビ。観音扉ロックバー摩耗ガタ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ