

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年7月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-133630	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
180,121km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6.185 mm 高:2.065 mm	幅:2.320 mm 門高:2.025 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

電装関係	
点検項目	結果
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ :2.0
タクグラフ	/

走行関係	
点検項目	結果
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	◎ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 200L

ミッション	
点検項目	結果
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リッターダ	/

上物仕様	
点検項目	結果
床材質	/ アルミ I型キーストン

デフ	
点検項目	結果
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 看板剥離跡 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー3本 燃料タンクキー1本 ボディキー4本
記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm

4

3

—

—

6

6

6

6

—

—

—

—

スペア

13

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5





—

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V001K06-10」	令和 5年
【備考】断熱：サイド75mm/リヤ95mm 片開式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド LED庫内灯2個 水抜き穴4ヶ所 90度ストッパー1対 庫内エアサスリモコン			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「345700216BL」	令和 5年
【備考】マイ30.0℃設定 外気35℃時、1hで5.8→7.7℃確認 積算運転時間3726h			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2303000365」	令和 5年3月
【備考】ラジコン 庫内リモコン キャスターストッパー 全長1555mm 全幅2450mm 有効長1420mm・2200mm 最大昇降質量1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------