車名		初年度登録	型式				車台番号			
トレクス		平成29年11月			コンテナ車		NCCTB34081-6267			
走行		馬力	シフト		ブレーキ	+		ボディ内寸		
							長: 12,14 高: 1,990		幅:2,280 mm 門高: mm	
②: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
•	エンジ	ン	電影	長関係		•		キャビ	ン	
点検項目	結果	状態	点検項目 結	果	状態	봈	京検項目	結果	状態	
異音	/		エアコン /	/		シー	- -	/		
オイル混入	/		スターター /	/ .			ドライト	/		
オイル漏れ			オルタネーター * /	<u>_</u>					後:左割れ	
水混入	,		P/W(運転席) /	, 			/パー -			
水漏れ 燃料漏れ			P/W(助手席) /		•••••	<u> </u>) —			
排気			坂道発進装置 / 早受ランプ /	· · · · b · · · · ·	•••••	•		走行関	係	
マフラー			異常ランプ / オーディオ /	, 	•••••	异		結果	状態	
ターボ	/		バックカメラ /	/	•••••	IJ-	-フサス	0		
冷却水吹返	/		電格ミラー	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		エア		/		
7	ミッシ	ョン	ETC /	/		パワ	ステ	/		
点検項目	結果	状態	タコグラフ /			ハン	/ドル	/		
ギア鳴き			上	勿仕様		燃料	タンク			
ギア抜け	/		点検項目 結	果	状態	•		デフ		
クラッチ	/	•••••	床材質	鉄板		봈	粮項目	結果	状態	
異音	/					異音		/		
オイル漏れ 2 /						オイル漏れ /				
リターダ	/					デフ	ロック	/		
		1 12 407/1661-	0#10###################################	0#+ 17-4						
	聉日左闪	トレッド一部剥かれ、	2軸目左内スタッドレス、	2軸目在	」内サイス遅い					
記録簿無	()									
▼ 5	タイヤ原	遺量	<u> </u>	タイヤサイズ						
0 5	1 [<u>単位:mm</u>	11R22.5 16PF	R <u>11</u>	R22.5 16PR	11B	22.5 16PF	<u>1</u>	1R22.5 16PR	
2 3		5 2	_11R22.5 16PF	₹ 11	R22.5 16PR	295	5/80R22.5	1	1R22.5 16PR	
= $=$										
		1 1	11R22.5 16PF	11	R22.5 16PR	TIH	22.5 16PF	1 1	1R22.5 16PR	
スペア _ 1				- 	<u> </u>		<u> </u>	. 	<u> </u>	
			スペア			_	_ 1	1R22.5 16PR		
			素材:スチール	備	考:特記に記載					

上物仕様										
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式							
	日本トレクス	NCCTB34081 「NCCTB34081-6267」	平成29年10月							
【備考】ツイストロック1対										
コンテナボックス										
【備考】コーション無し、R片開き式ドア、庫内後ろ側補強、庫内補強迄内寸長さ:11820mm、水抜き穴後ろ側2ヶ所、前壁シート載せ、前壁外側スコップ掛け及び箒立て、庫内キズ汚れ有り										
【備考】										


外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	無							

外装 へこみ **外装** キズ

床 汚れ

庫内 穴あき 曲がり

外装 キズ



庫内 へこみ

庫内 キズ

割れ

外装 キズ

外装 へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡