			車両	情	報				
車名	初年度登録		型式		形状			車台番号	
三菱ふそう	令和 1年7月		2PG-FS74HZ		アルミ平	アルミ平 FS74HZ-504191		4HZ-504191	
走行	馬力		シフト		ブレーキ			ボディ内寸	
969,123km	394PS/290KW		M/T 7速		エアー		長:9,650 高:380	mm 幅: 2,390 mm 門高:	mm mm
○・白切 ○・落台	第二年 1995年 1 人	· m/z	7.19 / 、壮/芒	ш. і	ツェノニでナル	イラナ 业(蜒甘洋に トフ	±077	

⊕ · L¢xJ	O .		· 女沙垤 /	• 3次/用7	#O %00 CO	
F	エンシ	ッン	•	電装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	0		エアコン	0		
オイル混入	0		スターター	0		
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		
水混入	0		P/W(運転席)	0		
水漏れ	0	サプタンク補修有り、	P/W(助手席)	0		
		にじみ有り	坂道発進装置	0		
燃料漏れ	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	異常ランプ	0		
排気	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	オーディオ	0	ナビ付き	
マフラー	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		映らない	
ターボ	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	バックカメラ	Δ	バック入れても『NO	
冷却水吹返	0	•			signal』の表示	
F	Ξ'n	ション	電格ミラー	0		
点検項目	結	- <u>-</u> ₹- 状態	ETC			
	-		タコグラフ	0	デジタル	
ギア鳴き	0		• 🔽	上物仁	上様	
ギア抜け	0		点検項目	結果	状態	
クラッチ	0		床材質	=	木材	
異音	0	.	P1113.95	i ′ i		
オイル漏れ	0	.	•			

/	/:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです								
	電装関	關係	•	キャヒ	ニ ン				
	結果	状態	点検項目	結果	状態				
	0		シート		へたり 、 タバコ穴 、 擦れ 、 汚れ				
	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • •					
-	(O)		ヘッドライト		LED 左ヘッドライトリム外 れ(ゴムバンド固定)				
•	0		ф. А.Ф						
• •	0		ウィンカー	0					
• •	.		ワイパー	0					
••	© ©	ナビ付き	ミラー		メッキカバー付き、ワイパー及びヒーター付				
		映らない バック入れても『NO	-		き、左右カバー擦れ				
		signal』の表示		走行队					
	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	点検項目	結果	状態				
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	リーフサス	0					
	0	デジタル	エアサス	0	リヤエアサス				
	上物付	上様	パワステ	0					
	結果	状態	ハンドル	0	擦れ				
	/	木材	燃料タンク	= (m) :	アルミ 300L				
				•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

デフ

異音②オイル漏れ○ゲフロック②

状態

点検項目 結果


特記事項 スマートキー2ヶ、ドアキー2本、天張り汚れ、センターコンソールリッド割れ、サイドマーカー不灯箇所有り(LED)、キャブルーフラック、右ステップリフレクター欠損、Rエアサス系統よりエア漏れ有り、右3軸目ショックにじみ 【タイヤ備考】2軸目右スタッドレス左段減り、3軸目右外片減り、3軸目左内スタッドレス及び段減り左外スタッドレス及び再生タイヤ、4軸目右内段減り外スタッドレス及び再生タイヤ、4軸目右内段減り外スタッドレス及び再生タイヤ、


記録簿 有(R4/1~R7/7)


<u> </u>	タイ	ヤ残量		タイヤサイズ					
	6	3	単位:mm		245/70R19.5	245/70R19.5			
	3	6			245/70R19.5	245/70R19.5			
4	4	3	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5		
7	0	0	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5		
	スペア	8		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ペア	245/70R19.5			
				素材:アルミ	備考:特記事項へ記	已載			


上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
アルミ平	喜多村製作所	「T52528」	令和 1年7月					
【備考】7方開、セイコーラック、ローブフック左右27対前10後ろ14、床フック11対、引き出しフック10対、スタンション穴41、スタンションポール11本、前立てフック8、前立て折り畳み足掛けフック左右各3、荷台キズ汚れ有り、左右貫通工具箱、スタンプ工具箱左3右2								
【備考】								
【備考】								

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	Ŋ,	飛石有(リペア 不可)					









【外装】 【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	----------------