

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年2月	2RG-XZU605X	塵芥車	XZU605-0035736
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
19,500km	150PS/110KW	A/T 6速	ハキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	／	アンテナ欠	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 スマートキー2個、エンジンキー2本。突入防止装置左右カバー欠。

記録簿 有 (R5/3～R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	4		205/85R16	205/85R16		
	—	—		—	—		
3	5	5	3	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：スベア欠。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GT043-5434 「H2112471660」	令和 4年
【備考】プレス式、押出し排出、荷箱型式T046-54302、容積4.6立米、積載荷重中心位置1.345M、連続スイッチ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ