

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年7月	TKG-MK38L	アルミウイング	JNCLSCO3HJU019139
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
404,405km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長: 6,240 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 150L
			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
			床材質	/	木材	異音	◎	
			ミッション			オイル漏れ	◎	
			点検項目	結果	状態	デフロック	/	
			ギア鳴き	◎				
			ギア抜け	◎				
			クラッチ	◎				
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			リターダ	/				

特記事項 エンジンキー1本、上物キー1本。
記録簿 有 (R3/11~R6/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
7	8	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		7	-	スペア		225/80R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS [W6DT920]	平成29年
【備考】 ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3ヶ、左側ステンレスステンレス製工具箱。庫内雨漏り跡。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ