

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成22年9月	PDG-FE82D	アルミ平	FE82D-570505	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
80,711km	150PS/110KW	A/T イノマツ 5速	パキューム	長: 4,350 mm 高: 600 mm	幅: 2,080 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き		◎	
ギア抜け		◎	
クラッチ		／	
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
リターダ		／	
		／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	

ETC	/	
タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャンペーン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ及び割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキ-1本(メイン1)、ルーブラック
記録簿 有 (H24/9～R6/9)

タイヤ残量





単位：m

	7	8	
	—	—	
8	7	6	6
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ				
	205/85R16	205/85R16		
	—	—		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	
—	—	—	—	
スピア		205/85R16	—	
素材：スチール		備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パプコ	「081S0354」	平成22年
【備考】ロープフック左右11対前2ヶ後ろ4ヶ、左アオリ内側穴空き(テープ補修)、荷台キズ汚れ有り、左側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ