

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年6月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-115848
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
144,787km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,280 mm 幅：2,400 mm 高：2,420 mm 門高：2,340 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材			
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない 要交換				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							




特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブ左サイドパネル修復跡。左ビラー歪み。
アイドリングストップ付。左ビラー歪み。
エンジンキー3本、ボデーキー2本。

記録簿 有（R2/9～R7/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	12	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				225/80R17.5	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W078F33-02」	令和 2年
【備考】 ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯3ケ。庫内床キズ・汚れ。 左前キャストینگ割れ、穴あき（補修跡）。左ウイング上部割れ凹み。 右観音扉当たりゴムブラケット欠品。リヤ台枠凹み。左リヤ下側台枠曲がり。右サイドバンパー曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】