

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年3月	SKG-FC9JKAA	ドライバン	FC9JKA-10672
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
544,614km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,260 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,320 mm 門高: 2,230 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	○	サイドアンダーミラー欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ受信しない。	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎		ETC	/		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		タコグラフ	/		デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項  
記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	5	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	HFCLB-BKABJL「2KW0504」	平成24年
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3個。※庫内左前雨漏り跡、ベニヤ内張傷・穴有り、リヤドアキャッチガタ有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リヘア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	錆	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ