

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年8月	2PG-FV70HX	ダンプ	FV70HX-546051
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
7,100km	394PS/KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：4,710 mm 幅：2,200 mm 高：500 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル 純正品	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							





特記事項 アイドリングストップ付。リヤバンパー左端カバー欠品。
スマートキー1個。

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	10		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
10	10	10	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
10	10	10	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				11R22.5 16PR	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761A 「22U120087Y」	令和 4年
【備考】 Lゲート式。電動コボレーン(サニ－ホース付)。作業灯2ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ