

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 3年11月	2DG-SH1EDGG	トラクタ	SH1EDG-106212	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
174,794km	450PS/331KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き、メッキ カバー付き、左カパー 擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ			
点検項目	結果	状態	上物仕様			走行関係		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					リーフサス	◎	
クラッチ	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
異音	◎					パワステ	◎	
オイル漏れ	◎					ハンドル	○	カバー跡
リターダ	◎	永久磁石式				燃料タンク	◎	アルミ 390L
			床材質					
			床材質	／	アルミ 縞板			
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	エンジンキー3本、ドアロックリモコン1ヶ、コンソール欠品穴
記録簿	有（R4/5～R7/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	12			315/80R22.5	315/80R22.5		
—	—			—	—		
8	8	8	7	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	15		スペア	—	315/80R22.5	
				素材：アルミ	備考：サイズ違い		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-A 「M9-35213」	令和 3年9月
【備考】第5輪荷重:11400kg、キャパシティ:13000kg、スライドカブラー、型式:SC-13-1製造番号:M9-4239、作業灯3ヶ、ステンレス工具箱左右各1			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ