

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年10月	2KG-FK65F	アルミウイング	FK65F-605082
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
459,080km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,240 mm 幅：2,410 mm 高：2,320 mm 門高：2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	△	左サイドアンダーミラ ー取付割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。右ドアヒンジ曲がり。
電動キャブチルト。カーテンレール外れ。
エンジンキー2本、キーレスリモコン1個（作動不良）、燃料タンクキー2本、ボデーキー2本、ドアキー1本。
記録簿 有（R2/4～R7/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	5		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
3	3	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				8	—		
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「999C2214」	令和 1年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ケ。90度ストッパー。床板汚れあり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ