
Bd:R07.11/04 ♥ い」 GROUP 車両チェックシート 管理番号:1037011							1				
車両情報											
車名		初年度登録	型式			形状		車台番号			
いすゞ		令和 5年7月	2RG-FRR90T2		アルミウィング		FRR90-7188854				
走行		馬力	シフト			ブレーキ		ボディ内寸			
1,306km		240PS/177KW	M/T 6速		エアー		長:6,230 mm 幅:2,400 mm 高:2,400 mm 門高:2,300 mm				
②:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです											
	エンジ	-	•	電装隊					キャヒ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	<u> </u>	状態	Я	検項目	結果	状	態
異音 オイル混入	© ©		エアコンスターター	© ©			シーヘッ		(O)	LED	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		•••••	ウィ	ンカー	0		•••••
水混入	0		P/W(運転席)	0			ワ1	′パー	0		
水漏れ	0		P/W(助手席)	0	<u> </u>		≥5	5 —	0		
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0	<u> </u>		••••		•••••		
排気	0		異常ランプ	0	[走行队		
マフラー	0		オーディオ	0	<u> </u>		۶	1.検項目	結果	状	態
ターボ	0		バックカメラ	0	カラ	_	IJ-	-フサス	0		
冷却水吹返	0		電格ミラー	0			エア	サス	0	リヤエアサ	ス
7	ミッシ	ョン	ETC	/			パワ	ステ	0		
点検項目	結果	 状態	タコグラフ	0	アナ	ログ	ハン	/ドル	0		
ギア鳴き	0	, ,,,,	•	上物化	上様		燃米	*タンク		スチール	
ギア抜け	©		点検項目	結果		状態	••••		i	200L	
クラッチ	©		床材質	/	木材				デフ		
 異音	0			ā		•••••	Ä	1.検項目	結果	状	態
オイル漏れ	0						異音	<u> </u>	0		
リターダ	/						オィ	′ル漏れ	0		
							デフ	フロック	/		
特記事項 アイドリングストップ付 エンジンキー2本、(内キーレス1本)											
	ディキー										
記録簿無	()										

特記事項アイドリングストップ付						
13003 7	、 エンジンキー2本、(内キーレス1本)					
	ボディキー3本					
司经系统	無 △					

F	タイヤ残量		タイヤサイズ				
	13	13	単位:mm		225/80R17.5	225/80R17.5	
13	13	13	13	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
		_					
スペア 7 —			スペア		<u> </u>		
		_		素材: スチール	備考:		

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DQ951」	令和 5年					
【備考】ラッシングレール2段、鳥居型引き出しフック5対、庫内灯3個。								
【備考】	【備考】							
【備考】								

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	飛石						
有	確認済	無	無					



うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ