
B付: RO7. 11/O4 ↓ ↓ ∪ 」 GROUP 車両チェックシート				管理番号	: 1037008		
車両情報							
車名		初年度登録	型式	形状		車台番号	
三菱ふそう		令和 7年3月	2KG-FK65F	アルミウィング	FI	K65F-620408	
走行	Ī	馬力	シフト	ブレーキ		ボディ内寸	
598k	ĸm	220PS/162KW	M/T 6速	エアー	長: 6,230 高: 2,405		
◎:良好	〇:通常	常走行問題なし Δ:	要修理 /:装備	無し ※あくまでも	当社判断基準によ	るものです	
•	エンジン	/	▼ 電装	関係	•	キャビン	
点検項目	結果	状態	点検項目 結果	状態	点検項目	結果	
異音 オイル混入	© ©		エアコン © スターター ©		シート ヘッドライト	⊚ ⊚ LED	
オイル漏れ	© (iii)	•••••	オルタネーター ◎		ウィンカー	©	
水混入	©		P/W (運転席) ◎	:	ワイパー	© .	
水漏れ	©	•••••	P/W (助手席) ◎	:	ミラー	. ⊙ .	
燃料漏れ	©		坂道発進装置 ◎	•			
排気	©		異常ランプ ◎	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	走行関係	
マフラー	©	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	オーディオ	.	点検項目	結果	
ターボ	0	•••••	バックカメラ ◎	カラー	リーフサス	0	
冷却水吹返	©	•••••	電格ミラー ◎		エアサス	◎ リヤエアサス	
<i>T</i>	ミッショ	¬`/	ETC /		パワステ	○	
, 点検項目	結果	状態	タコグラフ /		ハンドル	©	
	(O)	1/1/6/	▶ 上物化	+様	燃料タンク	② スチール ◎ 3000	
ギア鳴き	0		点検項目		KKA4322	[™] 200L	
ギア抜け	· · · · · · · · · · · ·			 	•	デフ	
クラッチ 異音	© ©		床材質 /	木材	点検項目	結果	
	4				異音	0	
オイル漏れ リターダ	© /				オイル漏れ	©	
デフロック・・/							
特記事項工	ンジンキ	ー2本 キーレスリモ	コン1個 ボディキー2本				
	₹()						
F	▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ						

特記事項エン	'ジンキー2本	キーレスリモコン1個	ボディキー2本		
記録簿 無()				

<u> </u>	タイヤ残量		タイヤサイズ				
	8	8	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5 —	225/80R17.5 —	
8	8	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
	スペア	8			ペア	225/80R17.5	
				表材・フチール	備老·		

上物 上物仕様						
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式			
アルミウイング	パプコ	Г24-9C1700J	令和 6年			
【備考】煽り2方開 セイコーラッ	・ ク1対 ラッシングレール2段 L	ED庫内灯3個 引出しフック5対				
	<u> </u>	T .	<u> </u>			
【備考】						
【備考】						
1						

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	無				



庫内 キズ ペこみ

床 汚れ

庫内 穴あき

外装 キズ 外装 へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ