

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年6月	TKG-MK38L	ダンプ	JNCLSCOA9GU008693
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
116,993km	215PS/158KW	M/T 6速	エア-	長:3,100 mm 幅:1,980 mm 高:320 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量弱い。	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン 左側傷
オイル漏れ	○	ドレーンボルトしみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左前擦れ。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	／				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 100L			
リターダ	／							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	／	鉄板	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				





特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本、アドブルータンクキー2本、突入防止装置左右カバー欠、左テールレンズ割れ。

記録簿 有 (H30/6~R3/6、R5/6、R7/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	10	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア 13				スベア 225/80R17.5			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRF4-17SY 「S70419457」	平成28年
【備考】Lゲートダンプ、コボレーン。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------