

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トレクス	平成20年7月		平ボディ	玉 [44] 8132玉
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：11,820 mm 幅：2,480 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／							
マフラー	／		異常ランプ	△	ABSチェックランプ点灯（トラクター側で確認）			
ターボ	／		オーディオ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	／		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
			電格ミラー	／		パワステ	／	
ミッション			ETC	／		ハンドル	／	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	／	
ギア鳴き	／							
ギア抜け	／		上物仕様			デフ		
クラッチ	／		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		床材質	／	木材、鉄板	異音	／	
オイル漏れ	／					オイル漏れ	／	
リターダ	／					デフロック	／	

特記事項	左3軸目ブレーキチャンパーエアー漏れ（要交換）。 アウトリガー錆、腐食。アウトリガーハンドル腐食穴あき。 タイヤサイズ、2軸目左右外と3軸目4本（285/85R22.5）。
記録簿	有（R1/9～R6/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	0	4	3	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
0	5	6	0	—	295/80R22.5	295/80R22.5	—
0	0	0	0	—	—	—	—
スペア		—	—	—	—	—	—
				スペア	—	—	—
				素材：スチール	備考：スペアタイヤ欠品。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	日本トレクス	PFB339MF 「PFB339MF001」	平成20年7月
【備考】スタンション穴110ケ。マルカンフック8対。スタンション4本付。床面地上高約1580mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ