日付: RO7. 11/01	A nn e	マロロア 車両チェ	ックシート	管理番号: 1037	114														
		車両	情報									上	物仕様						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			上物名			×	ニーカー		7	型式「製造番	를」		年	式	
三菱ふそう	P成30年8月 2PG-FS74HZ アルミウィング FS74HZ-502106		106	アルミウイング				パプコ				「829A4590」		平成30年					
走行	馬力	シフト	ブレーキ	 : ボディ内	ਹ ਹ		ラッシングレ 高灯取り付け							センターローラ	i一、R観音9	D度スト:	ッパー、『	車内キズジ	5れ有り
744,447km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エアー		2,410 mm : 2,430 mm	ļ									-				
		要修理 /:装備		5当社判断基準によるものです		【備考】													
▼ エンジン 点検項目 結果	火 状態	▼ 電装隊点検項目 結果	_	▼ キャビン	状態														
異音 © オイル混入 ©		エアコン © スターター ©	:	・ ソート 〇 汚れ		【備考】													
オイル漏れ ◎ 水混入 ◎		オルタネーター ◎ P/W(運転席) ◎		71771															
水漏れ ◎ М		P/W(助手席) ◎ 坂道発進装置 ◎			ター付き、カバー 、左右カバー擦れ	外装状態													
排気 ◎			『フォグライト異常』	く 付き	、左右カバー擦れ	キャブコーション				フレーム番号				フレームのさび			飛石		
マフラー © 異常ランプ O の表示(フォ/ 灯OK)			の表示(フォグライトsi 灯OK)	· 走行関係		有				確認済				Ŋ١			飛石有(リペア 不可)		
ターボ ◎		オーディオ		点検項目 『結果』	状態				-				-						
冷却水吹返 ◎		バックカメラ ©	! カラー	リーフサス ◎															
ミッショ点検項目 結果	ョン <u></u>	電格ミラー ◎			エアサス 、 ひび														
		ETC ◎ タコグラフ ◎	 	- tel 10		補修			Ь				外装	外装		外装			\neg
ギア鳴き ◎ ***********************************				・ハントル・ローカバ	一跡		AU .						キズ	キズ		ギズ			
クラッチ /	•••••			燃料タンク © スチ・		//	割れ割	まれ 割れ			//								
異音 ◎	•••••	点検項目 結果	状態	• •300	L 300L	外装			外装	/	//								
オイル漏れ ◎		床材質 /	木材			47			#7		外装								サビ
リターダ /				点検項目に結果	状態	外 4		装 ズ /			キズ								
				異音 ◎		4						外装へだみ			外装 キズ			外装	
				オイル漏れ ◎ :			+			Al 34		())		17.			()	A1 22
				デフロック : ◎ :				外装 へとみ		外装キズ									外装キズ
特記事項 スマートキーズ付き、	ー1ケ、ドアキー2本、 バッテリーサイズ:130	ボデーキー2本、3.4軸目を F51x2	左ショックにじみ、左前	車高灯及びサイドマーカー不灯値	箇所有り、オートクル														
記録簿 有(H31/3	3~R6/9)																		
▼ タイヤ残		<u> </u>	タイヤ	サイズ		0-			0										\
7	<u>単位:mm</u> 7		245/70R19.5	245/70R19.5		割れ		外装							サビ		外装		
6 5			245/70R19.5	245/70R19.5		H916		へこみ	1994 b						7.		キズ		+
	 91	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5 245/	70R19.5	割れ、割れ	ı		割れ					割れ				\	\Box

245/70R19.5 245/70R19.5 245/70R19.5 245/70R19.5

245/70R19.5

スペア

素材:アルミ 備考:3.4軸目スタッドレス

7

スペア

9

4

8

					1												
0-					0												
割れ				外装 へこみ	割れ									サビ	外装 キズ		
割れ	割れ				割れ								割れ				\Box
	F			ᆛ			外	装で								曲がり	
【外装	₹]								[ボデー内	3]						
外装 キズ	外	ě み	ŧ	曲がり	サビ		修跡	[割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ				
	·	·				•		•	·	·							