
日付: R07. 10/25	Ann eki	ロロア 車両チョ	ェック	シート	管理番号	: 103	7105	
車両情報								
車名	初年度登録	土型		形状		車台番号	=======================================	
ユソーキ	平成16年3月		t	2ミトレーラー	神	[42] 413	381神	
走行	馬力	シフト ブレーキ		ブレーキ	ボディ内寸			
				エアー	長:高:	mm 幅 mm 門i		
● ・								
▼ エンジン	2131-312-01-0		装関係	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7	キャビン		
点検項目 結果	状態	点検項目 結		状態	点検項目	結果	状態	
異音		エアコン	/		シート	/		
オイル混入 /	•••••	スターター /	/		ヘッドライト	/		
オイル漏れ /		オルタネーター /	/ .		ウィンカー	0		
水混入 /		P/W(運転席) /	<u> </u>			/		
水漏れ		P/W(助手席) /	<u></u>		ミラー	<u>: / :</u>		
燃料漏れ		坂道発進装置 /			_	走行関係		
排気 /		-	<u> </u>		, 点検項目	結果	状態	
マフラー /		オーディオ /	·			心木	八忠	
ターボ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	•••••	バックカメラ / 電格ミラー /	···		リーフサス	<i>/</i> ⊚		
	•••••		🏲		エアサス パワステ			
ミッショ		ETC / タコグラフ /			ハンドル	/		
点検項目 結果	状態				燃料タンク	/		
ギア鳴き /		_ '	物仕様	.1546	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ギア抜け /		点検項目結	果	状態	F-10-T-C	デフ •/•	10.48	
クラッチ /		床材質	/ 鉄板			結果	状態	
異音					異音	/		
オイル漏れ /					オイル漏れ	/		
リターダ /					デフロック			
特記事項								
記録簿無()								
▼ タイヤ残量	3	•		タイヤサ	ナイズ			
	 単位:mm							
10 — —	11	315/80R22.5	<u> </u>	<u> </u>		315	5/80R22.5	
					_			
] [_			
スペア		_		_	_		_	
								

素材:スチール 備考:スペアー欠品

上物名 メーカー		型式「製造番号」	年式					
キャリアカー	キャリアカー ユソーキ		平成16年3月					
【備考】*コーションプレート欠品。作動未確認。6台積み。手動式ランディングギヤ。リヤ右ジャッキ油圧抜け。								
【備考】								
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
無	確認済	ф					



外装 へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ