
日付:R07. 11/05 <b>リ リ」</b> GR			ロロア 車両チェックシート			管理番号: 1137003				
				車両情	報					
車名  初年度登録		型式		形状	車台番号					
三菱ふそう 令和 7年7月		2KG-FK62F		粉粒運搬車	FK62F-620812					
走行!		馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内	ব		
430k	m	220PS/162KW	M/T 6	速	エアー	長:	mm 幅: mm 門高:	mm : mm		
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
•	エンジ	ン	•	電装関係		•	キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音	0		エアコン	0		シート	©			
オイル混入	0		スターター	©	•••••	ヘッドライト	⊚ HID			
オイル漏れ	0	•••••	オルタネーター	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ウィンカー	©	•••••		
水混入	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	P/W(運転席)	©	•••••	ワイパー	©	•••••		
水漏れ	0		P/W(助手席)	©	•••••	ミラー	© :			
燃料漏れ	0		坂道発進装置	©	•••••		.i	•••••		
	0			© :	•••••	<b>F</b>	走行関係			
排気	4 3	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	異常ランプ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••	点検項目	結果	状態		
マフラー	©	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	オーディオ	© .				1/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
ターボ	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	バックカメラ	● カラ	_	リーフサス	© .			
冷却水吹返	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	電格ミラー	© :		エアサス				
<b>F</b>	ミッシ	′ョン	ETC			パワステ	© :			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/ [		ハンドル	0			
	=		•	上物仕様		燃料タンク	○ スチー ○ 100L	-ル		
ギア鳴き	0	•••••	点検項目	結果	状態	MIN 17 2 2 2	9 100L			
ギア抜け	0			-		<b>F</b>	デフ			
クラッチ	0		床材質	/ 鉄板		点検項目	結果	状態		
異音	0							<i>y</i> (7.5)		
オイル漏れ	0					異音	©			
リターダ	/					オイル漏れ	0			
						デフロック	<u>: / : : </u>			
		- 0	- 1 IT							
特記事頃上	- ンシンヨ	Fー2本、キーレスリモニ	1ン1値。							
記録簿無	₹()									
<b>y</b>	▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ									
	2 1 1 7.	<u>単位:mm</u>	-		2112	, , , ,				
10	<u> </u>	10		2	25/80R17.5	225/80R17.5	<u>5</u>			
	<u> </u>	_					_			
10 10	<u> </u>	10 10	225/80R1	7.5 2	25/80R17.5	225/80R17.5	225/8	BOR17.5		
	-] [				_					
スペア [10] [一] スペア 225/80R17.5 —										
7. 7										
			素材:アルミ	備	考:					

メーカー	型式「製造番号」	年式							
新明和工業	BSH80-20E 「F2506524287」	令和 7年							
【備考】作業灯2ケ。3室。積載物:配合飼料。最大積載容量 7.38立米。									
	メーカー 新明和工業	メーカー型式「製造番号」新明和工業BSH80-20E 「F2506524287」							

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	無					



**外装** へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

**庫内** 穴あき

**庫内** へこみ

**庫内** キズ