**♥ № GROUP 車両チェックシート** 管理番号: 1137004

.5 . 1.61. 1 1/00					The state of the s				
車 両 情 報									
車名	初年度登録	型式		形状			車台番号		
日野	令和 7年3月	2KG-X	ZC605M	冷凍バン			XZC605-0042283		
走行	馬力	シフト			ブレーキ		ボディ内寸		
657km	150PS/110KW	M/1	「 6速		バキューム		長:3,000 高:1,770	mm 幅: 1,650 m mm 門高: 1,750 m	
		:要修理	/:装備		※あくまでも当	当社判婚			
エンバン			雪井良					ヒャビン	

657Kr		150PS/110KW	IVI/ 1 6:	)还	ハキューム	高: 1,770	) mr	n 門高:1,750 mm
):良好	〇:通常	常走行問題なし Δ:	:要修理 /	/:装備無し	※あくまでも	当社判断基準によ	:るもので	 です
<b>7</b>	エンジン	,	•	電装関係		•	キャヒ	<b>ニ</b> ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0		シート	0	
オイル混入	⊚		スターター	© :		ヘッドライト	0	LED
オイル漏れ	⊚	***************************************	オルタネーター	<b>○</b>		ウィンカー	0	
k混入	⊚		P/W(運転席)	0		ワイパー	0	
k漏れ	0		P/W(助手席)	0		ミラー	0	
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0		_		8175
非気	0		異常ランプ	0		<b>/</b>	走行队	
マフラー	0	1	オーディオ	0		点検項目	結果	-
ターボ	⊚	1	バックカー	カラー		リーフサス	0	
令却水吹返	0		バックカメラ	* ◎ *ルー. * ター	-ムミラー兼用モニ -	エアサス	/	
7	ミッショ	ョン	電格ミラー	©		パワステ	0	•
点検項目	結果	状態	ETC	© 2.0		ハンドル	0	•
ギア鳴き	0		タコグラフ			燃料タンク	= (0)	スチール 80L
ギア抜け	0		<i>F</i>					1
フラッチ	0		· ´ . 点検項目	結果	状態	▶	デフ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	112
軽音 おおり こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう しょうしん しょうしん しょうしん しょうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしゅう しゅう	0		床材質	/ ステン		点検項目	結果	<b>状態</b>
ナイル漏れ	0		小心貝	/ 人丁	ノレム	異音	0	<b></b>
J <i>ターダ</i>	/		•			オイル漏れ	0	
	<b>-</b>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•			デフロック	/	

特記事項 アイドリングストップ付。 エンジンキー3本、ボデーキー2本。 記録簿 無 ()

タイヤ残量 タイヤサイズ 単位:mm 195/75R15 195/75R15 7 7 7 7 195/75R15 195/75R15 195/75R15 195/75R15 \_ スペア 7 スペア 195/75R15 素材: スチール 備考:

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
冷凍バン	東プレ	「F248091」	令和 7年2月					
【備者】断熱材:サイド75mmリヤ75mm。ラッシングレール1段。左サイド扉スライド式。水抜き穴前方1対。 90度ストッパー。庫内灯1ヶ。								
冷凍機/直結	東プレ	XV22L0C-P 「F248091」	令和 7年2月					
【備考】(外気温14℃) -30℃設定 +14,0℃ → -25,5℃ 1h 確認。 稼動時間3h。								
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	無				



