1付	٠	RO7	1 .	1 /	0

車名	初年度登録	<b>土</b> 型	形状	車台番号		
日野	令和 1年5月	2KG-FC2ABG	冷凍ウィング	FC2AB-111975		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
288,778km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6,280 mm幅:2,380 mm高:2,280 mm門高:2,200 mm		
):良好 〇:通常	常走行問題なし △	.: 要修理 / : 装備:	無し ※あくまでも	当社判断基準によるものです		

● · Ext	〇. 進	市上11回起なし	△ . 3	ズ 形 圧	/ . 3	文闸力	#U %Ø<&C0
<b>F</b>	エンジ	ン		•	電	装関	係
点検項目	結果	状態		点検項目	紀	課	状態
異音	0			エアコン		0	
オイル混入	0			スターター		0	
オイル漏れ	0			オルタネータ-	- (	0	
水混入	0			P/W(運転席)	) (	0	
水漏れ	0			P/W(助手席)	) (	0	
燃料漏れ	0			坂道発進装置		0	
排気	0			異常ランプ		0	
マフラー	0			オーディオ		0	
ターボ	0			バックカメラ		0	カラー
冷却水吹返	0			電格ミラー		0	
<b>F</b>	ミッシ	ノョン		ETC		/	
点検項目	結果	状態		タコグラフ		/	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ギア鳴き	0			•	上	物仕	様
ギア抜け	0			点検項目	紀	課	状態
クラッチ	0			床材質			アルミ
異音	0			w. 1.0 3-4	<b>i</b>		縞板
オイル漏れ	0						
リターダ	/						

電装関	<b>場</b> 係	•	キャヒ	<b>ニ</b> ン
結果	状態	点検項目	結果	状態
0		シート	0	
0				LED
0		ヘッドライト	$\wedge$	左ヘッドライト内リフ レクターガタ(調整不
0		131 311	_	良、車検不可)要交換
0				٠
0		ウィンカー	0	
0		ワイパー	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0		ミラー	0	•
0	カラー	_		
0			走行関	
/		点検項目	結果	状態
/		リーフサス	0	
上物仁		エアサス	0	
結果	• **	パワステ	0	
=		ハンドル	0	擦れ
/	アルミ 縞板	燃料タンク		ステンレス 200L
		<b>7</b>	デフ	
		点検項目	結果	状態
		異音	0	
		オイル漏れ	0	
		デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ·汚れ。	インパネポケット欠品。	マーカーランプLED不灯あり
	エンジンキー1本(		

記録簿無()

▼ タイヤ残量	<u> </u>	タイヤ	'サイズ	
<u>単位:mm</u> 3 4		225/80R17.5	225/80R17.5	
3 3 2 3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
		<u></u>		<u> </u>
	素材:アルミ	備考:		

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「W014E56」	令和 1年
「供来」ラッシングレールの砂(	ま内に4ケ (ま内エフサフリモコン)付	ボデー前立て悠復跡(DDみ右)	明 D 核 指 左

左サイドアオリ修復有。左右ウイング修復有。左サイドバンパー曲がり。 ボデー看板跡有り。


冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2 F945700144BLJ	令和 1年
--------	----	-----------------------------	-------


【備考】(外気温度18℃) -5℃設定 +12.6℃ → +0.1℃ 1.0h 確認。稼働時間1767h。


跳ね上げゲート トランテックス	RAM10-1455 「S91209379」	平成30年
-----------------	---------------------------	-------


【備考】PG寸法:全長1545mm 全幅2410mm 有効長1305mm 有効幅2280mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。

外装状態					
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石		
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)		









【外装】 【ボデー内】

外装   外装   うき   曲がり   サビ   補修跡   割れ   庫内   庫内   元	j き   床 汚れ	<b>床</b> 汚れ	i
--	------------------	----------------	---