

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成27年12月	QKG-GK6XAD	トラクタ	JNCMN21A5GU002555	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
674,098km	450PS/331KW	A/T	エスコット H/L 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き、メッキ カバー付き、左カバー 上面割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 400L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							



特記事項 エンジンキー1本(メイン1)、ドアロックリモコン1ヶ、燃料タンクキー1本、アドブルーキー1本、コンソール欠品穴、サイドマーカーネ
灯箇所有り(LED)
バッテリーサイズ:145F51x2

記録簿 有 (R6/4、R7/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	11			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
15	8	5	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：スペアタイヤ欠、前後サイズ違い、後輪左右内側段減り		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CP-1300C 「K43684」	平成27年10月
【備考】 第5輪荷重:11500kg、キャパシティ:13000kg、作業灯1ヶ、左側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき 床汚れ