

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年2月	KQG-FV50VX	ダンプ	FV50VX-530055
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
284,108km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 4,700 mm 幅: 2,190 mm 高: 460 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	腐食
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ドレーンプラグ しみ。
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	トルクロッドブッシュ 亀裂有。
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。シフトノブ社外品。Fガラス上部ルーフレグリップ欠品。
記録簿 有 (H30.2~R2.2)





タイヤ残量			
単位: mm			
12	8		
—	—		
13	13	12	13
7	6	6	6
スベア	12	—	

タイヤサイズ			
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア	—	—	—

素材: アルミ 備考: スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761A 「12U090030N」	平成25年
【備考】Lゲート。電動コボレーン。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ