

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成16年1月	PK-FR1EXWJ	アルミウイング	FR1EXW-10428
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
666.031km	380PS/279KW	セミア/T プロシフト	エア	長: 9,680 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,460 mm 門高: 2,370 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近に じみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		リーフサス	/	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	総輪エアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク		
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	/	

特記事項 ヒートゲージ上がり遅い 助手席灰皿欠品 キャブ内汚れ
記録簿 有 (H17/4~R2/5)

タイヤ残量					タイヤサイズ				
単位: mm									
12	12				275/80R22.5	275/80R22.5			
—	—				—	—			
6	6	6	5		275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	
9	9	8	7		275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	
スペア	—	5			スペア	—	275/80R22.5		
素材: スチール					備考:				

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXG-LBABDN 「2KN7593-01」	平成16年1月
【備考】 庫内灯4ヶ, ラッシング2段, 引出しフック15対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----