

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年3月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7006278
走行	馬力	シフト		ブレーキ
933,523km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
				長: 9,600 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,580 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異音ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 H26年10月、203345km時エンジンをリビルト品へ交換。





記録簿 有 (R3/3)

タイヤ残量				
単位: mm				
10	9			
10	10			
7	6	7	6	
4	4	4	4	
スベア		9	—	

タイヤサイズ				
	245/70R19.5	245/70R19.5		
	245/70R19.5	245/70R19.5		
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	スベア		245/70R19.5	—
素材: スチール	備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W9DA211」	平成25年
【備考】 庫内灯4カ所 引出しフック9対 ラッシング2段			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----