

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年5月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-520165
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
543,150km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,600 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,620 mm 門高: 2,540 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	オイルパン漏れ有り。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ワイパー	○	右ウォッシャーホース穴あき。
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプ割れ。	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	アナログ	◎	チャート紙リング欠品。	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎		デフ		
ギア抜け	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
異音	◎		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							




**特記事項**  
キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付き。蛍光灯不灯。クロスメンバー錆あり。導風板看板レンズ欠品。左ステップスカート割れ。  
**記録簿** 有 (R2/5)

タイヤ残量					タイヤサイズ				
単位: mm									
9	10				245/70R19.5	245/70R19.5			
6	10				245/70R19.5	245/70R19.5			
4	4	4	5		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
1	3	4	3		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア	11	12			スペア	245/70R19.5	245/70R19.5		

素材: アルミ 備考: リヤタイヤ8本スタットレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-03127	平成28年
【備考】センターローラー付。ラッシングレール2段。引出フック9対。庫内灯6個。90度ストッパー付き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ