

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年5月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-520167
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
504,398km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長:9,600 mm 幅:2,400 mm 高:2,610 mm 門高:2,530 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ワイパー	○	ウォッシャースイッチ欠品。
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		マフラー	○	テールパイプ先端折れ。	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		異常ランプ	○	注意力モニターチェックランプ点灯。	リーフサス	◎	
冷却水吹き返し	◎		オーディオ	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ	◎	カラー	パワーステアリング	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	





特記事項 キャビン内汚れ、キズ。アイドルリングストップ付。看板レンズ欠品。エア漏れ有り。
 記録簿 有 (H29/4~R2/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	6	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	4	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		12	12	スペア		245/70R19.5	245/70R19.5

素材: アルミ 備考: リヤ8本スタットレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-03128	平成28年
【備考】 センターローラー付。ラッシングレール2段。引出フック9対。庫内灯6個。90度ストッパー付。ウイングボンブゲースにじみ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ