

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年5月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-520177
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
501,481km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,600 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,632 mm 門高: 2,540 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	△	オイルパン 前方亀裂有。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ: (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ: (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドルストップ付き。蛍光灯不灯。センターコンソール蓋ひび割れ。クロスメンバー錆あり。
導風板看板レンズ欠品。
記録簿 有 (H29/4~R2/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	8	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	7	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	12	12		スペア	245/70R19.5	245/70R19.5	
素材: アルミ				備考: スタットレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-03130	平成28年
【備考】センターローラー付。ラッシングレール2段。引出フック9対。庫内灯6個。90度ストッパー付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			