

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年5月	TKG-FDA50	冷凍パン	FDA50-540097
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
192,028km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキュム	長: 3,340 mm 幅: 1,650 mm 高: 1,730 mm 門高: 1,490 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンプ取付付近にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	腐食 バイブ回り錆。	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレススノコ敷。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

**特記事項** キャブ内汚れ、キズ。フルタイム4WD。フロンガラス内側に擦り傷有り。  
 ※2019/10/1 126271km時、ディーラーにて、トランスミッション交換済み。  
**記録簿** 有 (H30/12~R2/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			205/75R16	205/75R16		
-	-			-	-		
7	7	7	7	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア			8	スペア		205/75R16	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F163977	平成28年5月
【備考】 断熱材: 後70mm横70mm。移動間仕切り付。左側スライド扉付。後観音扉左右2枚折。90℃ストッパー付。庫内灯2個。水抜き穴前1個後2個。スノコ敷。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	MP32LSD-P	平成28年5月
【備考】 2エバ仕様。-30℃設定で1H 前22.5℃→-12℃。後22.5℃→-6.5℃。前室エバ高さ1530mm後室エバ高さ1520mm。スタンバイコード欠品。			
【備考】 ※ボデー各部看板消し塗装。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ