

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年6月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-520253
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
550,096km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,610 mm 門高: 2,530 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	△	オイルパン割れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右カバ傷。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。蛍光灯不灯。導風板看板欠品。
記録簿 有 (H29/5~R2/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	13			245/70R19.5	245/70R19.5		
12	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
12	12	13	12	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
12	13	11	12	245/70R19.5	245/80R17.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	12	12		スペア		245/70R19.5	245/70R19.5

素材: アルミ 備考: スタットレスタイヤ (スペアはノーマル)。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-03209	平成28年
【備考】 センターローラー付。ラッシングレール2段。庫内灯6個。引出フック9対。90度ストッパー付き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ