

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年6月	QPG-FR1EXEG	アルミウイング	FR1EXE-10248
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
714,906km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,460 mm 門高: 2,380 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																							
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																					
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ																					
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																					
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																						
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																						
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																						
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>○</td> <td>シャックル摩耗</td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L 300L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	○	シャックル摩耗	エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
走行関係																													
点検項目	結果	状態																											
リーフサス	○	シャックル摩耗																											
エアサス	◎	リヤエアサス																											
パワステ	◎																												
ハンドル	○	擦れ																											
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L																											
排気	◎		異常ランプ	◎																									
マフラー	◎		オーディオ	◎																									
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー																								
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																									
ミッション			ETC	◎	2.0																								
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ																								
ギア鳴き	◎		上物仕様																										
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態																								
クラッチ	◎		床材質	/	木材																								
異音	◎		デフ																										
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態																								
リターダ	◎	永久磁石式	異音	◎																									
			オイル漏れ	◎																									
			デフロック	/																									

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。クロスメンバー錆大。看板レンズ欠品。右ステップカバー欠品。左前バンパーモール欠品。左ストップレンズヒビ。
記録簿 有 (H27/5~R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	7			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
3	3	3	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
5	5	7	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	12	11		スペア	275/80R22.5	275/80R22.5	
素材: スチール				備考: 後輪スタットレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	14W-05174	平成26年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯6個。引出フック9対。90度ストッパー付き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	亀裂



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ