

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成28年7月 | TKG-FD7JLAG | 冷凍パン | FD7JLA-20542 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 798.723km | 240PS/177KW | M/T 6速 | エア | 長: 6,190 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,160 mm 門高: 2,140 mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|-----------------|----------|----|----------------|--------|----|---------------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ○ | エンジンぶれあり。 | エアコン | ◎ | | シート | ○ | へたり、擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | △ | HID、右不灯 右本体裏側割れ。 |
| オイル漏れ | ○ | シリンダヘッド にじみ。 | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W(運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W(助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 走行関係 | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | ナビ付き | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | リーフサス | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | パワステ | ◎ | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | ハンドル | ○ | 擦れ |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | / | アルミ システムフロア | 燃料タンク | ◎ | スチール 150L |
| ギア抜け | ◎ | | デフ | | | 異音 | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | オイル漏れ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | デフロック | / | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | |
| リターダ | / | | | | | | | |





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。アイドルボリューム不動作。
 ※キャブ・ボデー各部看板消し塗装。
記録簿 有 (H29/1、H30/7~R2/6)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | | |
| - | - | | | - | - | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| スペア | 9 | - | | スペア | 225/80R17.5 | - | - |

素材: アルミ 備考:

| 上物仕様 | | | |
|--|-------|----------------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍パン | 東プレ | F163250 | 平成28年7月 |
| 【備考】断熱材:後75mm横70mm。ラッシングレール2段。左側前開き扉付。庫内灯4個。 | | | |
| 冷凍機/直結 | 東プレ | XL42L0C-U | 平成28年7月 |
| 【備考】-30℃設定で1H 36.5℃-2.0℃。エバ高さ1990mm | | | |
| 格納ゲート | 新明和工業 | PAK10-6475D 「S70304832」 | 平成28年 |
| 【備考】PG寸法:全長1550mm全幅2100mm(有効長1285mm有効幅2015mm)最大荷重1000kg。2枚折。ラジコン付。右油圧シリンダーオイルにじみ。カートストッパー設置。 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 飛石有(リペア不可) |



| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |