





車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2KG-XZU720M	冷凍パン	XZU720-0015389
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
113.472km	180PS/132KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,960 mm 幅: 2,010 mm 高: 2,010 mm 門高: 1,840 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎		特記事項					
オイル漏れ	◎		記録簿 有 (H30/12~R3/6)					
リターダ	/							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLE4 「ELEF467」	平成30年
【備考】床アルミ編板 ジョロダ-2列 ラッシング2段 水抜き穴4ヶ 左サイドドア (スライド式)			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2M 「845800023BL」	平成30年
【備考】-30℃設定 2Eバ仕様			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



特記事項
記録簿 有 (H30/12~R3/6)

タイヤ残量			
単位: mm			
4	5		
-	-		
4	5	2	3
-	-	-	-
スベア		10	-

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スベア		225/80R17.5	-
素材: スチール		備考:	

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ