

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|--------------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 平成27年12月 | QPG-FS64VY | 冷凍パン | FS64VY-510051 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 373,541km | 380PS/279KW | A/T イノマツ 12速 | エア | 長: 9,240 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,210 mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|--------------|----------|----|---------------|--------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 破れ、擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | HID |
| オイル漏れ | △ | オイルクーラー付近漏れ。 | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W(運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W(助手席) | ◎ | | ミラー | ○ | 右カバー割れ。 |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ○ | 音量調整出来ない。 | 結果 | 状態 | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | リーフサス | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| ミッション | | | ETC | ◎ | 標準 | パワステ | ◎ | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | タコグラフ | / | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| ギア鳴き | ◎ | | 上物仕様 | | | 燃料タンク | ◎ | スチール 300L |
| ギア抜け | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | デフ | | |
| クラッチ | / | | 床材質 | / | アルミ システムフロアー。 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | | | | 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / | | | | | デフロック | ◎ | |





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。右ドアずれ。右コーナーパネル取付部割れ。
記録簿 無○

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 8 | 10 | | | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | | |
| 9 | 10 | | | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 6 | 5 | 6 | 6 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 225/80R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア | 0 | — | | スペア | 245/70R19.5 | — | |

素材: スチール 備考:

| 上物仕様 | | | |
|---|--------|-----------------------------|----------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍パン | 東プレ | F151641 | 平成27年11月 |
| 【備考】断熱リヤ45mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯5ヶ。前方水抜き穴2ヶ。90度ストッパー。間仕切り付。 | | | |
| 冷凍機/直結 | 東プレ | XL42LOC-U | 平成27年11月 |
| 【備考】 2エバ。-30℃設定(1hで F+30.5℃ R+31.5℃ → F+7℃ R+9℃ 確認)。 | | | |
| 跳ね上げゲート | 極東開発工業 | G21003C-B3MRT2 「15T118712N」 | 平成27年 |
| 【備考】 PG寸法: 全長1550mm、全幅2345mm、有効長1290mm、有効幅2210mm。最大荷重1000Kg。ラジコン欠品。 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 飛石有(リベア可) |



【外装】

【ボデー内】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|