

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成21年1月	BDG-XZU304X	高所作業車	XZU304-1003343
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
157,331km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン
オイル漏れ	○	ブロック右付近漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右レンズ曇り
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	左後レンズヒビ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	○	黒煙少	異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	○	アンテナ曲がり	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/		点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ





記録簿 有 (R2/11)

タイヤ残量			
単位: mm			
4	3		
1	3	2	2
スペア	8		

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
スペア	195/85R16		
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-100-4-32001 「218761」	平成20年12月
【備考】 積載荷重: 200kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----