

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年6月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-118818-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
206.087km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,260 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーステーキャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC			ETC	◎	2.0
点検項目	結果	状態	タコグラフ			◎	アナログ	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	◎	スチール 200L	
クラッチ	◎		床材質	/	木材	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内傷・汚れ有り  
 エンジンキー3本 ボディキー2本  
 記録簿 有 (R2/9~R4/4)

タイヤ残量			
単位: mm			
4	4		
—	—		
3	1	5	5
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W010G60-01」	令和 2年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 引出しフック5対 LED庫内3個			
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S10405871」	令和 2年
【備考】 キャスターストッパー ラジコン・庫内リモコン 全長1550mm・全幅2400mm 有効長1400mm 有効幅2300mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			