

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年4月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-122083
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
182.891km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,440 mm 門高: 2,330 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材 削れ・割れあり。	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付き。
エンジンキー1本、ボディキー1本。
記録簿 有 (R3/7~R5/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	4	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W088G80-02	令和 3年
【備考】 鳥居型引き出しフック5対。ラッシンググレール2段。庫内灯3ヶ。床板削れ有り。ウイング内張り穴あき。左観音扉下部曲がり。観音扉ロックバー左右曲り。			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「21T028151N」	令和 3年
【備考】 PG寸法: 全長1575mm、全幅2390mm、有効長1260mm、有効幅2315mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			