

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
カトウ	平成26年8月	UDS-KRC011	クレーン車	KRC011-0748
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
26.727km		A/T 4速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	左右格納式。
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。





記録簿 有 (H28/7, H30/8, R2/8)

タイヤ残量			
単位: mm			
10	12		
—	—		
—	9	10	—
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア		—	—
素材: スチール		備考: サイズ: 385/95R25	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ラフタークレーン	加藤製作所	KR-25H-V8 「6710748」	平成26年7月
【備考】 25 t。ブーム4段。全幅: 2.62m。重量: 25845Kg。軸重: 13025Kg。隣接軸重: 25845Kg。輪重: 6524.5Kg。 接地圧: 210.1Kg/cm。パワージブ。H型アウトリガ。敷板1枚欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----