

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年10月	TKG-FK61F	ドライバン	FK61F-580221
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 659,043km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,310 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,450 mm 門高: 2,390 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID						
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態			
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎		エアサス	/							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎							
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	/	ハンドル	○	擦れ				
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	/	燃料タンク	◎	スチール 200L				
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎							
異音	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			オイル漏れ	○	キャリア取付面 にじみ。			
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態	デフロック	/				
リターダ	/													

特記事項 キャビン汚れ
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	7	—		スペア	225/80R17.5	—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	「90-131320-1」	平成25年
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3個、跳ね上げリヤドア。※リヤドアダンパーオイルにじみ。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002-BSMRA2 「13T106503N」	平成25年
【備考】 ラジコン付き、全幅2420mm、有効幅2280mm、全長1540mm、有効長1340mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ