

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年3月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7043272
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
472.491km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 859 mm 幅: 250 mm 高: 350 mm 門高: 2.290 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	コンデンサーファン不良	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース しみ程度。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	△	作動しない	ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 200L 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項
記録簿 有 (H25/9~R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	2	4	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		14	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DMS 「WG1223」	平成25年3月
【備考】 ラッシング2段、引出フック5対、庫内灯3ケ (1ヶ欠品、1ヶ不灯)、ゲート渡し板有り。			
パワーゲート/格納ゲート	新明和工業	RAK10-64750 「S40306043」	平成25年3月
【備考】 最大昇降質量1000kg、リモコン付、ゲート長1550、ゲート幅2300、ストッパー迄長1390、サイドストッパー幅2310、			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内穴あき
外装へこみ	庫内穴あき
うき	床汚れ
曲がり	
サビ	
補修跡	
割れ	
庫内キズ	