

| 車 両 情 報 |             |            |      |                       |                       |
|---------|-------------|------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 車名      | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                  |                       |
| 日野      | 令和 3年9月     | 2KG-FS1EGA | ダンプ  | FS1EG-101628          |                       |
| 走行      | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                 |                       |
| 391km   | 410PS/302KW | M/T 7速     | エアー  | 長: 5,300 mm<br>高: 410 | 幅: 2,290 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |       |
|-------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル混入 | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |       |
| 排気    | ◎  |       |
| マフラー  | ◎  |       |
| ターボ   | ◎  |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |       |
| ミッション |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |

| 電装関係     |    |      |
|----------|----|------|
| 点検項目     | 結果 | 状態   |
| エアコン     | ◎  |      |
| スターター    | ◎  |      |
| オルタネーター  | ◎  |      |
| P/W（運転席） | ◎  |      |
| P/W（助手席） | ◎  |      |
| 坂道発進装置   | ◎  |      |
| 異常ランプ    | ◎  |      |
| オーディオ    | ◎  |      |
| バックカメラ   | /  |      |
| 電格ミラー    | ◎  |      |
| ETC      | /  |      |
| タコグラフ    | ◎  | アナログ |
| 上物仕様     |    |      |
| 点検項目     | 結果 | 状態   |
| 床材質      | /  | 鉄板   |

| キャビン   |    |              |
|--------|----|--------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態           |
| シート    | ◎  |              |
| ヘッドライト | ◎  | LED          |
| ウィンカー  | ◎  |              |
| ワイパー   | ◎  |              |
| ミラー    | ◎  |              |
| 走行関係   |    |              |
| 点検項目   | 結果 | 状態           |
| リーフサス  | ◎  |              |
| エアサス   | /  |              |
| パワステ   | ◎  |              |
| ハンドル   | ◎  |              |
| 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| デフ     |    |              |
| 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音     | ◎  |              |
| オイル漏れ  | ◎  |              |
| デフロック  | ◎  |              |

特記事項 メッキ・ステンレス多数

記録簿 無 ( )

タイヤ残量





単位: mm

|     |    |    |    |  |
|-----|----|----|----|--|
|     | 13 | 13 |    |  |
|     | —  | —  |    |  |
| 13  | 13 | 13 | 13 |  |
| 13  | 13 | 13 | 13 |  |
| スベア |    | 13 | —  |  |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> |
| <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> |
|                    |                    |                    |                    |
|                    | スペア                | <u>275/80R22.5</u> | —                  |
| 素材：アルミ             | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                                                                                                                                         |        |                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------|
| 上物名                                                                                                                                                          | メーカー   | 型式「製造番号」                 | 年式    |
| ダンプ                                                                                                                                                          | 極東開発工業 | DD10-761<br>「20U090099F」 | 令和 3年 |
| 【備考】 関東仕様、耐摩耗鋼板（デッキt6、フロントt4.5、サイドt4.5、テールt6）、電動コボレーン（プロテクタ貫通式）サニーホース付き、サイドガードステン角4段、リヤフェンダーステン、ステンレス巻（プロテクタ、固定柱、リヤゲート、フレーム後端）、マーカー25対、タイヤ灯1対、作業灯、泥除け1列（3分割） |        |                          |       |
| 【備考】                                                                                                                                                         |        |                          |       |
| 【備考】                                                                                                                                                         |        |                          |       |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|