

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年2月	TKG-FRR90T2	ドライバン	FRR90-7044081
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
779,522km	240PS/154KW	M/T 6速	エア	長:6,240 mm 幅:2,360 mm 高:2,280 mm 門高:2,140 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすす付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 センターコンソールロック不良 パーキングブレーキカバー外れ 小物入れ欠損  
 記録簿 有 (H25/5~R3/2)

タイヤ残量			
単位: mm			
5	4		
—	—		
4	5	5	5
—	—	—	—
スペア	6	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	HFCLB-BKABJL 「2KX 0427-06」	平成25年
【備考】 ラッシング2段 左サイドドア 跳ね上げ扉裏側腐食有り 看板消し跡有り			
パワーゲート/跳ね上げゲート	新明和工業	RAK10-1455 「S31-103249」	平成25年
【備考】 幅:2.270 奥行:1.220 庫内リモコン有り			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----