

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H27	TPG	NJR85-7044720	冷凍車
走行	馬力	シフト		
177,609 km	150 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリー ・ パキューム		長： 3.00 m 幅： 1.66 m 高： 1.68 m 門高： 1.67 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	取付破損
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
燃料タンク75L ドライブレコーダー

タイヤ残量				
単位：mm				
8	8			
8	8	8	8	
8	8	8	8	
スベア	7			

タイヤサイズ				
	195/75R15	195/75R15		
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東プレ	H143045	H27/1	
冷凍機	東プレ	XU22LOC-P H143045		-30℃設定

台枠ステンレス リヤドア観音開き 左サイドドアスライド式 左サイドドア枠ステンレス
間仕切り スノコ 庫内灯2ヶ

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可) (不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

