

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年3月	TKG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0017692
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
121,623km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,490 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,070 mm 門高: 2,000 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ	◎	
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項

記録簿 有 (H28/9~R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	3			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
4	3	3	4	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			8	スベア		195/85R16	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	626H0653	平成28年2月
【備考】 ラッシング2段、側面フック3対、庫内灯2ケ、90度ストッパー、リモコンコネクター有り (リモコン無し)、床上300鉄板張り、庫内全体汚れ有り。			
パワーゲート/格納ゲート	新明和工業	PRAK10-6474N 「S70101859」	平成28年2月
【備考】 最大昇降質量1000kg、プラットフォーム3枚折、ゲート長1170、ゲート幅2000、ストッパー迄長1010、サイドストッパー無し。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----