日付：R05. 01/22

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1133045

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	平成24年3月		アルミ平	TE28H8C21-80221

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：12,270 mm 幅：2,380 mm 高：760 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 縞板張り。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項

記録簿　有（H24/6～R3/3）

タイヤ残量

単位：mm

1	0	2	2
4	4	7	7
—	—	—	—
スペア	14	—	

タイヤサイズ

11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5
11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		11/70R22.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	東急車両	TE28HC21	平成24年

【備考】床アブソーバー付あゆみ板。ラッシングレール2段。ガイドバー3本。リヤコンセント付。前方消火器2ケ。リヤ地上高1060mm。
ボデー内寸、低床部分：長さ9500mm、幅2380mm、高さ760mm。　高床部分：長さ2770mm、幅2380mm、高さ760mm。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ