

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年3月	BKG-FD7JLYG	アルミウイング	FD7JLY-16173
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
686,393km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長:6,270 mm 幅:2,380 mm 高:2,430 mm 門高:2,330 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	振動有
オイル混入	○	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	リヤ左右レンズひび。
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ左右欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび4ヶ。
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。

記録簿 有 (H24/1~H24/9, H26/3~H28/2, H30/6~R3/9)

タイヤ残量			
単位: mm			
1	4		
-	-		
2	3	3	3
-	-	-	-
スペア	12	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	

素材:スチール 備考:タイヤひび割れ有。フロント左段減り。




上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2KV7534-02 「HFDLK-MJAAQH」	平成23年

【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ(不灯)。内張割れ有。リヤバンパー割れ。左セイコーラック曲り。左側ウイグ前後

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	