

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年9月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7052571
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
424,939km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,230 mm 幅: 2,220 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	調整出来ない。			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	○	不鮮明			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		上物仕様			エアサス	/	
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	パワステ	◎	
異音	◎		床材質	/	木材	ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 ※H31/04月: 走行275.123km時クラッチOH済。キャブ内汚れ傷。助手席ドア灰皿蓋欠品。ルーフヘコミ有。
 記録簿 有 (H26/3~R3/7)





タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
7	7	7	6
スペア	4		

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スペア		225/80R17.5	

素材: スチール 備考: スペアスタッドレスタイヤ、段減り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DN386」	平成25年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。門口錆有。			
パワーゲート/格納ゲート/2枚折り。	新明和工業	PAK10-6475D 「S40902098」	平成25年
【備考】PG寸法: 全長1550mm、全幅2200mm、有効長1285mm、有効幅2115mm。 最大荷重1000Kg。ラジコン付			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ