

| 車両情報 | | | |
|------|-----|---|---------------|
| 車名 | 年式 | 排ガス | 車体番号 |
| トレクス | H24 | | PFN24103-0868 |
| 走行 | 馬力 | シフト | |
| | km | M/T ・ A/T ・ セミA/T 速 | |
| ブレーキ | | ボディ内寸 | |
| エアーク | | 長： 12.61 m 幅： 2.40 m 高： 2.34 m 門高： 2.24 m | |

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| 水漏れ | / | |
| 燃料漏れ | / | |
| 排気 | / | |
| 排圧 | / | |
| マフラー | / | |
| ターボ | / | |

| 電装関係 | | |
|---------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| エアコン | / | |
| スターター | / | |
| オルタネーター | / | |
| パワーウィンド | / | |
| 坂道発進装置 | / | |
| 異常ランプ | / | |
| オーディオ | / | |
| バックカメラ | / | |
| 電格ミラー | / | |

| キャビン | | |
|--------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 雨漏り | / | |
| シート | / | |
| ヘッドライト | / | |
| ウィンカー | / | |
| ワイパー | / | |
| ミラー | / | |

| ミッション | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | / | |
| ギア抜け | / | |
| クラッチ | / | |
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| リターダ | / | |

| 走行関係 | | |
|---------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ハンドルBOX | / | |
| スプリング | / | |
| エアサス | ◎ | |
| ベラシャフト | / | |

| デフ | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | / | |
| オイル漏れ | / | |
| デフロック | / | |

特記事項

| タイヤ残量 | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 単位：mm | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | 5 | 5 | 4 |
| 14 | 13 | 14 | 14 |
| スペア | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| タイヤサイズ | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11R22.5/16PR | 11R22.5/16PF | 11R22.5/16PF | 11R22.5/16PF |
| 11R22.5/16PR | 11R22.5/16PF | 11R22.5/16PF | 11R22.5/16PF |

| 上物仕様 | | | | |
|---|--------|----------|----|----|
| 上物名 | メーカー | 型式 | 年式 | 備考 |
| ウイング | 日本トレクス | PFN24103 | | |
| ラッシング2段 庫内灯4ケ 引出しフック12対 センタービーム支柱1ケ 可倒式中柱 | | | | |

| 外装状態 | |
|---------------|-----------------------|
| ボデーコーション | フレーム番号 |
| 有 ・ 無 ・ () | 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない |
| フレームのさび | 飛石 |
| 無 ・ 小 ・ 中 ・ 大 | 無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可不可) |

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

