

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成25年3月 | KQG-FS1EKAA | ダンプ | FS1EKA-11171 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 676.533km | 410PS/302KW | M/T 7速 | エア | 長: 5,090 mm 幅: 2,200 mm 高: 500 mm 門高: mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|-------------|-----------|----|------|--------|----|-----------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 破れ、へたり、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | H I D |
| オイル漏れ | ○ | シリンダヘッドにじみ。 | オルタネーター | ◎ | | ウインカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ○ | 左アンダーミラーキャップ欠品 |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | ナビ付き | | | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | | | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | | | |
| | | | ETC | ◎ | 標準 | | | |
| | | | タコグラフ | ◎ | アナログ | | | |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | 走行関係 | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | / | 鉄板 | リーフサス | ○ | 2軸目右リフトパ-摩耗。軸スレ |
| ギア抜け | ◎ | | | | | エアサス | / | |
| クラッチ | ◎ | | | | | パワステ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | 燃料タンク | ◎ | ステンレス 290ℓ |
| リターダ | ◎ | 永久磁石式 | | | | | | |
| | | | | | | デフ | | |
| | | | | | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| | | | | | | 異音 | ◎ | |
| | | | | | | オイル漏れ | ○ | ピニオンシール 滲みあり。 |
| | | | | | | デフロック | ◎ | |





特記事項 ※キャブ内汚れ、キャブサス右Fエア-漏れ、センターピン欠品、キャブチルト上昇遅い。
記録簿 有 (H31/4~R3/10)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | 11R22.5 14PR | 11R22.5 16PR | | |
| - | - | | | - | - | | |
| 6 | 0 | 2 | 9 | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| 8 | 7 | 4 | 7 | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| スペア | 6 | - | | スペア | 11R22.5 16PR | | - |

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ混在。

| 上物仕様 | | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------|-------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| ダンプ | 未広自動車工業 | DD10-761 「FK1212-002」 | 平成25年 |
| 【備考】 電動コボレーン付、作業灯2個。 ※枕木割れ箇所有り。 | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 飛石有(リペア可) |



| | | | | | | | | | | |
|------|-------|--------|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 | | 【ボデー内】 | | | | | | | | |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |